

Ocena Techniczna

Przedmiotem oceny stanu technicznego był następujący składnik majątku :

1. Samochód dostawczy Volkswagen Transporter ,

- nr rej SO90340
- nr inwentarzowy 7-74-742-80
- przebieg 411094 km




Ogólny stan pojazdu będącego przedmiotem opinii można określić jako zły .

Stwierdzono liczne wady i niesprawności nadwozia, przestrzeni ładunkowej, układu napędowego, jezdnego i hamulcowego.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin pojazdu i podzespołów stwierdzono co następuje:

Silnik

- W trakcie badania ujawniono widoczne wycieki oleju w okolicy uszczelki pokrywy zaworów , misy olejowej , ubytki płynu chłodniczego (brak płynu w układzie chłodzenia)



Układ napędowy

- W trakcie oględzin zewnętrznych nie stwierdzono wyraźnych uszkodzeń układu napędowego .
Stwierdzono natomiast wyciek oleju ze skrzyni biegów .




Podwozie i rama

- Układ zawieszenia. Stwierdzono korozję elementów zawieszenia , sworznie zwrotnic i tuleje wahaczy wykazują duże zużycie eksploatacyjne.
- Układ hamulcowy. Podczas oględzin stwierdzono korozję na metalowych odcinkach przewodów hamulcowych i sparciałe odcinki gumowe tych przewodów, zużycie okładzin i tarcz hamulcowych osi przedniej

Nadwozie, osprzęt i wyposażenie pojazdu.

- Zewnętrzny stan nadwozia można określić jako bardzo zły. Główne elementy składowe struktury nośnej nadwozia są silnie skorodowane. Korozja dotyka nie tylko zewnętrznych powierzchni blach ale również struktur wewnętrznych odpowiedzialnych za sztywność i wytrzymałość nadwozia. Elementy poszycia zderzaków przez korozję straciły swe punkty mocowania, co zagraża bezpieczeństwu .
- Osprzęt i wyposażenie kabiny: instalacja elektryczna poszarpana, skrzynka bezpieczników skorodowana, wykładziny tapicerskie poprzecierane .





MISTRZ
Michała Chleba
Elżbieta Ufnarska

KIEROWNIK
Sylwia Karok
Sylwia Karok

DYREKTOR
Rafał Łydek
RAFAŁ ŁYDEK